Metrosalud

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

REQUERIMIENTOS HABILITANTES PARA SUBSANAR

CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS Y MONTURA OFTÁLMICA DEBIDAMENTE ADAPTADOS, SEGÚN PRESCRIPCIÓN OPTOMÉTRICA, PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN SALUD VISUAL.

Una vez analizadas la documentación correspondiente a las propuestas presentadas para participar en el proceso de la referencia, dentro de la habilitación técnica se encontró lo siguiente:

1. **U.T. CENTER VISION:** Deberá subsanar las siguientes monturas:

N°	DESCRIPCION DE LA MONTURA OFTALMICA	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD ENTREGADA	COLORES DE LA MONTURA	CUMPLE	CAUSAL
1	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE SEMI PLAQUETAS EN SILICONA	RETY	BR 7400 51° 18-138	1	Café con brazo negro	NO	El capuchón no corresponde con el Material solicitado: acetato o TR 90 metálica (monel, titanio)
2	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE COMPLETA PLAQUETAS EN SILICONA	DELM	DE 7482 53° 18-138	1	Morada con brazos negros	NO	El capuchón no corresponde con el Material solicitado: acetato o TR 90 metálica (monel, titanio)
3	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE COMPLETA PLAQUETAS EN SILICONA	BRIO	BO 595 50° 18-138	1	Café	NO	El capuchón no corresponde con el Material solicitado: acetato o TR 90 metálica (monel, titanio)
4	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE COMPLETA PLAQUETAS EN SILICONA	HARRIS EYEWEAR	HA1574 49°18-135	1	Dorada y café	NO	El capuchón no corresponde con el Material solicitado: acetato o TR 90 metálica (monel, titanio)
5	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE SEMI PLAQUETAS EN SILICONA	GEMA VISION	GE 215 117 50° 17-138	1	Morada	NO	El capuchón no corresponde con el Material solicitado: acetato o TR 90 metálica (monel, titanio)
6	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE EN ACETATO COMPLETA PLAQUETAS EN SILICONA	RETY	BR 7400 51 18-138	1	Azul	NO	El capuchon no corresponde con el Material solicitado: acetato o TR 90 metalica (monel, titanio)

7	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE SEMI PLAQUETAS EN SILICONA	RETY	BR 7407 51° 18-138	1	café y negra	NO	El capuchón no corresponde con el Material solicitado: acetato o TR 90 metálica (monel, titanio)
8	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE EN ACETATO SEMI PLAQUETAS EN SILICONA	VISSION VILLAGE	VS 495 54° 17-135	1	Negra	NO	El capuchón no corresponde con el Material solicitado: acetato o TR 90 metálica (monel, titanio)
9	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE EN ACETATO SEMI PLAQUETAS EN SILICONA	QUOIL VISION	QU2351 50°17-138	1	Café	NO	El capuchón no corresponde con el Material solicitado: acetato o TR 90 metálica (monel, titanio)

2. **SALUD VITAL Y RIESGOS PROFESIONALES IPS S.A.S:** Deberá subsanar las siguientes monturas:

N°	DESCRIPCION DE LA MONTURA OFTALMICA	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD ENTREGADA	COLORES DE LA MONTURA	CUMPLE	CAUSAL
1	MONTURA COMPLETA, METALICA MONEL, BRAZO INYECTADO CON CAPUCHON EN ACETATO Y ALMA METALICA, PLAQUETAS EN SILICONA, BISAGRAS INYECTADAS, FLEX GRUESO.	EGA	EG002	1	ROJA, GRIS, LILA; CAFÉ,AZUL,NEGRA	NO	El brazo no corresponde con el Material solicitado: acetato o TR 90 metálica (monel, titanio)

Considerando que se trata de criterios habilitantes que pueden ser subsanados, sin que con ello se otorgue la posibilidad de mejorar sus propuestas, conforme lo descrito por el CONSEJO DE ESTADO SECCION III, 26 de febrero de 2014. Exp. 25804, el cual estipula: "... todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje", los que "... podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, **hasta la adjudicación.**

Me permito requerirlos para que **el día viernes once (18) de Agosto de 2017, hasta las 10:00 a.m.** allegue las muestras requeridas, con oficio remisorio dirigido a la Dirección Administrativa de la ESE Metrosalud, radicándolo en el Centro de Administración Documental del edificio Sacatín, ubicado en la carrera 50 No.44 – 27.

Atentamente,

OLGA CECILIA MEJIA JARAMILLO
Directora Administrativa

Elaboro: Lina Montoya A., Abogada Contratación
Beatriz Guarín O. Líder Programa Contratación Insumos Hospitalarios