



DIRECCION ADMINISTRATIVA  
GRUPO CONTRATACION INSUMOS HOSPITALARIOS  
ANEXO N°6 FORMATO PARA PRESENTACION DE MUESTRAS PARA EVALUACION

NIT O NUMERO DE IDENTIFICACION

TRIBUTARIA DEL PROPONENTE: \_\_\_\_\_

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: \_\_\_\_\_

**UT CENTER VISION**

N°	DESCRIPCION DE LA MONTURA OFTALMICA	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD ENTREGADA	COLORES DE LA MONTURA	RESULTADO DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	
						CUMPLE	CAUSAL
1	MONTURA TR 90 COMPLETA	GOLF	MBR802 52°17-142	1	Negro con Amarillo	NO	No permite facil adaptacion en la curava de la oreja. No tiene Flex.
2	MONTURA TR 90 COMPLETA	Hansk	MBR812 52 °17- 142	1	café jaspeada	NO	No permite facil adaptacion en la curava de la oreja. No tiene Flex.
3	MONTURA TR 90 COMPLETA	Hansk	MBR820 56°16-148	1	Blanca	NO	No permite facil adaptacion en la curava de la oreja. No tiene Flex.
4	MONTURA TR 90 COMPLETA	TESUTO	TR90 MTR-99 50°17-140	1	Azul	NO	No permite facil adaptacion en la curava de la oreja. No tiene Flex.

5	MONTURA TR 90 COMPLETA	TESUTO	TR90 MTR-91 52° 17-135	1	Negro con brazos morados	NO	No tiene Flex.
6	MONTURA TR 90 COMPLETA	Hansk	MBR 816 54°18-147	1	Negro con azul	NO	No permite facil adaptacion en la curava de la oreja. No tiene Flex.
7	MONTURA TR 90 COMPLETA	GOLF	MBR 809 55° 16-149	1	Negro con fucsia	NO	No permite facil adaptacion en la curava de la oreja. No tiene Flex.
8	MONTURA TR 90 COMPLETA CON BRAZOS EQUALIZABLES	LA ÓPTIX	MTO-91 50°18-140	1	Gris con brazos azules	NO	No es el material requerido. Flex poco resistente.
9	MONTURA TITANIO BISAGRAS 180° PLAQUETAS EN SILICONA	JER	TR-416-10 44° 19-125	1	Dorada	NO	No permite fácil adaptación a la curva de la oreja.
10	MONTURA TITANIO BRAZO EQUALIZABLE PLAQUETAS EN SILICONA SEMI	RUIOU EYEWEAR	TR 110324 50° 19	1	Azul	NO	No permite fácil adaptación a la curva de la oreja.

11	MONTURA TITANIO BISAGRAS 180° PLAQUETAS EN SILICONA	Dkch	DK-572 50°18-138	1	Azul	NO	No permite fácil adaptación a la curva de la oreja.
12	MONTURA TITANIO BISAGRAS 180° PLAQUETAS EN SILICONA	Dkch	DK-571 49° 18-138	1	Gris	NO	No permite fácil adaptación a la curva de la oreja.
13	MONTURA TITANIO BISAGRAS 180° PLAQUETAS EN SILICONA	Dkch	DK-573 50° 18-138	1	Azul	NO	No permite fácil adaptación a la curva de la oreja.
14	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE EN ACETATO PLAQUETAS EN SILICONA	VISSION VILLAGE	VS009 48°17-135	1	Rojo y amarillo	NO	Flex poco resistente.
15	MONTURA TITANIO BRAZO EQUALIZABLE PLAQUETAS EN SILICONA	DKCH	DK578 47°18-138	1	Dorada	NO	No permite fácil adaptación a la curva de la oreja.
16	MONTURA TITANIO COMPLETA PLAQUETAS EN SILICONA	GIR´BRO	GB-701 49°18-140	1	Negra	NO	No tiene Flex .

17	MONTURA MONEL BRAZOS EN TR 90 COMPLETA PLAQUETAS EN SILICONA	QONE	QM1143 51°18-140	1	Negra jaspeada	NO	No tiene Flex .
18	MONTURA TITANIO BRAZO EQUALIZABLE PLAQUETAS EN SILICONA	RUIOU EYEWEAR	TR 11032 14 50° 17	1	Café	NO	No permite fácil adaptación a la curva de la oreja.
19	MONTURA MONEL TERMINALES EN ACETATO CON ALMA METALICA PLAQUETAS EN SILICONA	VIVAIO	GB728 50° 17-135	1	Morada	NO	No tiene Flex .
20	MONTURA TITANIO BISAGRAS 180° PLAQUETAS EN SILICONA	JER	TR-416-1 46° 18-128	1	Rosada	NO	No permite fácil adaptación a la curva de la oreja.
21	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE EN ACETATO CON ALMA METALICA PLAQUETAS EN SILICONA	RETY	BR7402 49°18-138	1	Café	NO	Flex poco resistente.
22	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE EN ACETATO CON ALMA METALICA PLAQUETAS EN SILICONA	SPRIT	SP1049 50°18	1	Morada	NO	Flex poco resistente.

23	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE EN ACETATO CON ALMA METALICA PLAQUETAS EN SILICONA	QLOOK	QK-8117S 50°17	1	Café brazo amarillo jaspeado	NO	Flex poco resistente.
24	MONTURA TITANIO BISAGRAS 180° PLAQUETAS EN SILICONA	Dkch	DK-570 49° 18-138	1	Azul	NO	Flex poco resistente.
25	MONTURA MONEL BRAZO EQUALIZABLE EN ACETATO CON ALMA METALICA PLAQUETAS EN SILICONA	DAENERIS	DA2571 53°17-138	1	negra	NO	Flex poco resistente.
26	MONTURA TITANIO BISAGRAS 180° PLAQUETAS EN SILICONA	Dkch	DK-572 50°18-138	1	Dorada	NO	No permite fácil adaptación a la curva de la oreja.







