

E.S.E. Metrosalud
Correspondencia Recibida
Consecutivo R-3575
Fecha de Radicación 17/06/2020-02:40 PM
Destinatarios DIRECCION ADMINISTRATIVA
Tipo de Documento PROPUESTAS
Radicador HEYDER AL EXIS MUNOZ MONTOYA-
GESTION DOCUMENTAL



Medellín, 17 de Junio de 2020

Señores:

CONTRATACIÓN INSUMOS HOSPITALARIOS

E.S.E METROSALUD

ASUNTO: ENTREGA DOCUMENTO DE OBSERVACIÓN EVALUACIÓN PRELIMINAR

Buenos días, esperando se encuentren muy bien el día de hoy. Dirijo la presente con el fin de formalizar la entrega de los documentos de la adición del contrato.

Se entregan en original y copia:

- Carta de solicitud de consideración evaluación preliminar.

De antemano muchas gracias por su confianza al tenernos en cuenta.

Quedo atenta a resolver cualquier inquietud que pueda presentarse.

Atentamente:

ALEJANDRA RENDÓN GUTIÉRREZ

ASESORA COMERCIAL

RP DENTAL S.A

Tel: 2669127 ext 122

Cel: 317 893 16 98

MONDEAL
MEDICAL SYSTEMS GMBH

SAMO

MOZGRAU
IMPLANTES DENTALES

Implantech
Superior Patient Aesthetics

botiss
biomaterials

WASTON

ceramisys

Cra. 48 # 10-45 C.C. Monterrey • Oficina: 1004-1005-1006 - Medellín - Colombia
Tels.: (57)(4) 266 9127 - 311 6491 - 520 2740 - 520 2741 - 520 2742 • CEL: 310 413 1972 • E-MAIL: info@rpdentalsa.com

www.rpdentalsa.com

Medellín, 17 de junio de 2020

Señores:

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS

E.S.E METROSALUD

LA CIUDAD

ASUNTO: SOLICITUD RECONSIDERAR TEMA DE INHABILITACIÓN SISTEMA CÚBITO Y RADIO

Esperando se encuentren muy bien el día de hoy. De acuerdo con los parámetros expuestos en la evaluación preliminar de material de Osteosíntesis, y acogiéndome al marco del proceso, dirijo la presente para solicitar muy amablemente que por favor reconsideren las razones por las cuales RP Dental ha sido inhabilitado en el Sistema de Cúbito y Radio.


Según el informe, la razón de inhabilitación es: "INHABILITADO TECNICAMENTE. LOS TORNILLOS CORTICAL Y DE BLOQUEO NO CUMPLEN CON LAS DIMENSIONES SOLICITADAS (Por ser tan cortos, para una fractura de muñeca no queda bien fija la placa)"

Respecto a lo anterior, pido el favor de reconsiderar, ya que fue un error humano de mi parte en el proceso de copiar desde el anexo 8 y pegarlo en la casilla correspondiente... me equivoqué en la casilla inmediatamente superior... la tornillería que corresponde al sistema de cúbito viene en presentaciones desde 6 mm hasta 22 mm en incrementos de 2mm (6,8,10,12,14,16,18,20 y 22 mm) y radio distal desde 10 mm hasta 30 mm en incrementos de 2 mm (10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 y 30 mm)... por la anterior razón, se cuenta con una amplia oferta de referencias para que las placas queden bien sujetas, lo que garantizará que no quedarán flojas según comentan en su observación.

Además, los precios de cada sistema tienen el mismo valor, es decir, que el de 12 mm que fue el que oferté y el de 14 mm que fue el solicitado tiene exactamente el mismo valor por lo que no afecta el precio total del montaje.

Agradeciendo de antemano su atención, esta oportunidad de presentar esta observación, y espero sea tenida en cuenta para la evaluación definitiva del material.

Atentamente:



ALEJANDRA RENDÓN GUTIÉRREZ

ASESORA COMERCIAL

MONDEAL
MEDICAL SYSTEMS OWN
RP DENTAL S.A

 SAMO

 MOZOGRAU
IMPLANTES DENTALES

 Implantech
Superior Patient Aesthetics

 botiss
biomaterials

 WASTON

 | ceramisis

Cra. 48 # 10-45 C.C. Monterrey • Oficina: 1004-1005-1006 - Medellín - Colombia

Tels.: (57)(4) 266 9127 - 311 6491 - 520 2740 - 520 2741 - 520 2742 • CEL: 310 413 1972 • E-MAIL: info@rpdentalsa.com

www.rpdentalsa.com